

共同特点

易读七段显示。

稳定时间：3秒。

ON/OFF. 开/关自动调零

外部自动校准

皮损范围减至最大容量。

工件定位功能，过载指示器。工

作温度：5至35°C。电压：

220 V $\pm$ 10 V / 50 Hz.

模型

	Part No.	Maximum weight capacity g	Precision $\pm$ g	Height / Width / Depth (exterior) cm			$\varnothing$ plate cm	Weight Kg
LABORCOM 110-L	5830025	110	0.01	7	17.5	24	12.5	1.6
LABORCOM 210-L	5830026	210	0.02	7	17.5	24	12.5	1.6
LABORCOM 600-L	5830031	600	0.1	7	17.5	24	12.5	1.6
LABORCOM 1100-L	5830032	1100	0.1	7	17.5	24	12.5	1.6
LABORCOM 2100-L	5830033	2000	0.1	7	17.5	24	12.5	1.6
LABORCOM 11000-L	5830027	11000	1	7	17.5	24	16.5 x 16.5	1.8

