



“Agimatic-N” 带加热

加热速度和功率的电子控制

控制面板

1. 带有指示灯的按钮，用预设值加热和搅拌速度。
2. 电子搅拌的速度控制。
3. 电子加热器能量控制范围为0-100%，与一个指示灯同步，该指示灯在加热板加热时亮起。
4. 加热器“开启”时指示灯点亮。



MODEL

Part No.	Maximum stir volume litres	Height/width/Depth (exterior) cm	Power W	Weight Kg
AGIMATIC-N 7000271	up to 10	14,5 19 26	550	3,5

配有直径为8mm×长为40mm的P.T.F.E搅拌棒。

